

Kurzbeschreibung:

Eine Kennfarbe ist eine bestimmte Signalfarbe, die der Möglichkeit der Kennzeichnung zu einer bestimmten Gruppe dient.

Anforderungen:

DIN 5381 - Kennfarben

Sie legt die Kennfarben zur eindeutigen Identifikation von Materialien, Medien oder Gefahrenquellen in technischen Anwendungen fest und dient der Standardisierung von Farbkennzeichnungen, um eine klare und sichere Kommunikation in verschiedenen Industriebereichen zu gewährleisten.

Gruppe: **DIN-Normen (incl. ISO, EN, etc.)**

Stand: **01.02.2021**

Volltext: [DIN 5381](#)

Herausgeber:

QHSE Akademie GmbH
Turnerstrasse 5
D-40764 Langenfeld

<https://www.qhse-akademie.de>



Haftungsausschluss:

Die QHSE Akademie GmbH übernimmt keine Haftung auf Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Inhalte. Dies gilt nicht, wenn uns vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen ist. Die Inhalte wurden von uns mit der größtmöglichen Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Dennoch kann die inhaltliche Richtigkeit, insbesondere bei komplexen Themen nicht gewährleistet werden, so dass wir den Nutzern empfehlen, bei wichtigen Informationen bei den zuständigen Stellen anzufragen oder rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Sie können eine aktuelle Version dieses Dokumentes hier herunterladen:
<https://www.qhse-lexikon.de/Stichwort.php? GUID=BD434D36>



Das gesamte Lexikon finden Sie hier:
<https://www.qhse-lexikon.de/stichwortregister:stichwortregister>

